
Metro láser digital con nivel de burbuja 50 m Sndway H-DS50



SKU
LCV0427
MARCA
Sndway
MODELO
H-DS50
CÓDIGO DE BARRAS
6971978413267
CATEGORÍA
Distancia, Niveles y Ángulos
GARANTÍA
1 mes

Ver precio, disponible y fotos: https://luiscar.com.co/productos/medidor-distancia-laser-50-m-sndway-h-ds50/

Aplicaciones

- Medición de habitaciones y otros espacios para levantamientos y distribución de ambientes.
- Cálculo de áreas para planear trabajos de remodelación y decoración.
- Cálculo de volúmenes de espacios.
- Medición indirecta mediante Pitágoras cuando no es posible tomar una distancia directamente.
- Toma de medidas para proyectos de construcción y evaluaciones de inmuebles.

Descripción y especificaciones

Medidor de distancia láser de 50 m Sndway H-DS50 con nivel de burbuja integrado.
Mide distancias desde 0,05 hasta 50 m y consulta los resultados en su pantalla retroiluminada. Permite tomar mediciones individuales o continuas y calcular áreas, volúmenes y medidas indirectas mediante el teorema de Pitágoras.

Incluye suma y resta de mediciones, registro de datos y consulta de valores máximos y mínimos. Su nivel de burbuja ayuda a orientar el equipo en trabajos de construcción, remodelación y distribución de espacios.

Especificaciones técnicas

Característica	Descripción
Marca	Sndway
Modelo	H-DS50
Tipo de instrumento	Medidor digital de distancia láser
Rango de medición	0,05–50 m
Precisión	±2 mm
Tiempo de medición	0,25 s

Modos de medición	Individual y continuo
Cálculos	Área, volumen y medición indirecta mediante Pitágoras
Operaciones	Suma y resta de mediciones
Valores máximos y mínimos	Sí
Punto de referencia	Seleccionable
Registro de datos	Sí
Pantalla	Digital retroiluminada
Nivel	De burbuja integrado
Apagado automático	Sí
Alimentación	2 pilas AAA
Clasificación del láser	Clase 1
Potencia del láser	Inferior a 1 mW
Color	Azul

Recomendaciones generales de uso

- Lee el manual antes de utilizar el equipo.
- Evita mirar directamente la salida del láser y no lo apuntes hacia los ojos de personas o animales.
- Mantén el medidor estable y verifica el punto de referencia seleccionado antes de tomar cada medida.
- Instala las pilas respetando la polaridad indicada en el compartimiento.
- No modifiques el equipo ni su sistema láser.

Contenido del paquete

- 1 medidor de distancia láser H-DS50.
- 1 correa de mano.
- 1 manual de usuario.
- 1 caja de presentación.
- Total: 4 elementos, incluida la caja de presentación.
- Nota: no incluye pilas.